

RCBS®

Триклер (дозатор точной навески) для пороха Powder Trickler-2 с доп. насадкой.

Ограниченная пожизненная гарантия

На триклер первоначальному владельцу предоставляется пожизненная гарантия отсутствия дефектов материала и производственного брака. Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Также она не распространяется на товары с электроприводом. Все продукты RCBS предназначены для некоммерческого использования. Любое другое использование этой продукции приведет к аннулированию гарантии. Если Вы считаете, что ваш дозатор неисправен, Вам следует прислать его в наш офис. В гарантийном случае мы бесплатноотремонтируем или заменим товар, признанный бракованным.

Отправьте дозатор, приложив чек о покупке, по адресу:

RCBS Russia, Москва, ул
Поляны 54 вл 2 инд 117042

Гарантийные услуги не могут быть предоставлены без соблюдения вышеуказанных требований.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на дефекты или повреждения, вызванные небрежностью, неправильным и коммерческим использованием, неправильной установкой или сборкой, погружением в воду, несанкционированным и неправильным ремонтом, несоблюдением инструкций по эксплуатации, модификацией и обычным износом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Релоадинг, если соблюдать правила безопасности, это интересное и выгодное хобби. Небрежность может сделать его опасным, как и любой другой вид деятельности. При создании этого продукта упор делался на безопасность использования. Во время релоадинга нельзя забывать о мерах предосторожности. При соблюдении этих правил шанс получить травму или повредить оборудование практически равен нулю.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

- Используйте оборудование, следуя рекомендациям производителя. Внимательно изучите инструкции и разберитесь с принципом действия данного приспособления. Если у Вас нет инструкций, запросите копию у поставщика.
- Не подрезайте гильзы слишком коротко. Попытка нарушить установленные правила может привести к несчастному случаю.
- Соблюдайте порядок на верстаке. Храните все инструменты и оборудование в чистом виде на своих местах. Сразу убирайте упавшие капсюли и просыпанный порох.
- Занимайтесь релоадингом только тогда, когда вы можете быть предельно внимательными. Не перезаряжайте патроны, когда вы устали, больны или находитесь в алкогольном или наркотическом опьянении.

- Чтобы избежать опасных ошибок, составьте план действий и следуйте ему шаг за шагом. Работайте неспешно и вдумчиво.
- Всегда надевайте очки, чтобы защитить Ваши глаза от попадания мелких частиц. Вы подвергаете себя ненужному риску, если занимаетесь релоадингом без очков.

ДАННЫЕ ПО РЕЛОАДИНГУ

- Используйте только данные лабораторных тестов. Мы настоятельно рекомендуем современное руководство по релоадингу NOSLER Reloading Manual.
- Соблюдайте все предупреждения о перечисленных максимальных нагрузках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дозатор Powder Trickler-2 разработан для работы как с механическими, так и с электронными весами. Регулируемая по высоте платформа и удлиняющаяся раздаточная трубка обеспечат удобство при работе с любыми весами. Тяжелая и нескользящая основа платформы уберет триклер от ненужных движений во время навески.



Фото 1. Регулируемая платформа – в верхнем положении. (Угол наклона раздаточной трубки увеличивает скорость подачи пороха).



Фото 2. Регулируемая платформа в нижнем положении.

СБОРКА

Перед использованием тщательно протрите корпус и раздаточную трубку триклера. Используйте спирт или специальный очиститель Outers Crud Cutter, чтобы удалить масло и смазку.

Снимите зеленый пластиковый ограничитель с раздаточной трубки и вставьте ее в отверстия корпуса триклера. После этого установите зеленый ограничитель на место.



Фото 3. Установка трубки и ограничительного кольца.

УСТАНОВКА ДОПОЛНЕНИЯ К ТРИКЛЕРУ

Наденьте дополнительную удлиняющую трубку на раздаточную трубку дозатора и закрепите ее при помощи установочного винта с головкой под торцевой ключ.



Фото 4. Установка удлиняющей трубки.

Установите триклер на регулируемую платформу так, чтобы раздаточная трубка находилась над надписью «SCALE», расположенной в верхней части платформы. Такая установка обеспечит трубке небольшой наклон для увеличения скорости подачи пороха при навеске. Закрепите триклер в данном положении при помощи 3 винтов в верхней части платформы.



Фото 5. Поверните триклер так, чтобы раздаточная трубка находилась над надписью «SCALE».



Фото 6. Закрепление триклера при помощи винтов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подкрутите регулируемую платформу до нужной высоты. Раздаточная трубка должна быть выше чаши весов не менее чем на ¼ дюйма (примерно 0,6 мм).

Засыпьте в триклер бездымный порох и начните крутить раздаточную трубку по часовой стрелке. Порох начнет сыпаться в чашу весов.



После завершения навески поместите оставшийся в дозаторе порох в оригинальную упаковку. Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и продлит срок годности пороха.

УХОД

Периодически протирайте корпус и раздаточные трубки триклера. Используйте спирт или специальный очиститель Outers Crud Cutter, чтобы удалить масло и смазку.

Очищайте дозатор, если меняете порох, чтобы избежать смешивания пороха. Обращайте особое внимание на внутреннюю часть дозирующей трубки, чтобы убедиться, что в ней не осталось пороха с предыдущей навески.

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА

RCBS Russia, Москва, ул Поляны 54 вл 2 инд 117042
e-mail: opt@tetis.ru или посетите наш сайт
www.rcbs-reloading.ru